



## お客様使用実例 No.7

- 需要家様 自動車部品、住宅設備機器 大手製造会社
- 使用機器 三菱重工業製 850MM3（射出成形機 850ton タイプ）

需要家様は全く同じタイプの射出成形機を2台お持ちで、2台ともオイルが漏れるので困っておられました。1台はそのままにしておき、もう一台を「SUNTAC WR 46」へ交換しました。

### 「SUNTAC WR 46」を導入

交換時期： 2012年2月下旬

撮影時期： 2012年6月下旬

交換前状況： 2台ともピット内にオイルが溜まるほどのオイル漏れ。

使用機種： A号機を「SUNTAC WR 46」へ交換、交換時にピット内を清掃。

B号機は他社油をそのまま使用、A号機と同時期にピット内を清掃。

A号機 オイル溜まりが解消し、乾いた状態



B号機 オイル溜まりが発生



A号機 オイル汚れが大幅に減少



B号機 機械下にオイル漏れ

