



お客様使用実例 No.6

- 需要家様 大型プラスチック成型品 製造会社
- 使用機器 オランダ製 プレス成形機

需要家様は東海地方でパレット等の大型プラスチック製品を成型しておられる会社ですが、古くから設備としてお持ちの外国製機械の油漏れに悩んでおられました。

設備のメーカーがもう無くなってしまった

設備担当のK氏が入社したときからある古いオランダ製の機械、今でも現役で活躍してくれているのですが、シャフトからしたたり落ちるオイルの漏れに苦慮しておられました。分解して直したいけれども、すでに製造した会社が存在しないため、もし万が一、分解・組み付けをされていて部品を壊してしまったら取り返しのつかないことになってしまいます。



「ここから漏れて困っていました」

「SUNTAC WR 46」の使用

「設備を直したいけど、直せない」、そんな悩みを抱えていたK氏は、仕入れ先より「漏洩防止機能」を持った油圧作動油、「SUNTAC WR 46」の紹介を受け、使用してみました。

油漏れが止まった！！

「SUNTAC WR 46」の使用を開始してから4ヶ月、ダラダラと垂れていたオイル漏れが止まり、今は写真の通りキレイな状態を保っています。

K氏：「漏れたオイルに埃がこびりついて汚くなるし、拭き取るのも手間だったので困っていました。古い設備ってパーツが入手出来ないのが助かりました。油圧作動油は沢山使用するので、他の設備でも使用を検討してみます」